LA CHAMBRE 1 au rez de chaussée



Plafond
Une partie en placoplâtre brut et une partie en OSB.

Murs
A droite, un projeté en ciment. L'isolation n'est pas terminée.

Le reste des murs est recouvert d'un placoplâtre brut. Les joints ne sont pas terminés et notamment au niveau des fenêtres.



Sol
Des plaques d'OSB.

Equipements
Un escalier en pin. Il donne sur une porte moulurée permettant d'accéder à une salle d'eau. Elle est également accessible par l'étage.



Un radiateur radiant.

Deux fenêtres en aluminium double vitrage.

Deux petites fenêtres en aluminium double vitrage au niveau de la mezzanine.



De retour dans la pièce principale, par le bais d'un escalier pentu, on accède à l'étage.

Il dessert un grand couloir qui, lui-même, dessert quatre chambres et une salle d'eau.

Au niveau de la trémie, je constate la présence de rails. Toutefois, elle n'est pas entièrement plaquée.

LE COULOIR

Plafond
Un placoplâtre brut dont les bandes n'ont pas été poncées.

Murs
Ils sont isolés en partie mais pas plaqués. A l'extrémité, je constate l'absence d'isolant laissant les pierres et les parpaings visibles.



Sol
Des plaques d'OSB sur l'ensemble.

Je constate que si le reste des murs est isolé, le passage sera extrêmement étroit voire inexistant.

Au niveau du passage, je note même l'absence de linteau, juste la présence de parpaings cassés et d'une fissure verticale dans l'angle.





Une première porte à gauche donne sur une chambre

LA CHAMBRE 2

Une porte neuve moulurée donnant sur cette première chambre à l'étage et seconde chambre de la demeure.

Elle est équipée d'un dressing.



Plafond et murs
Un placoplâtre brut.

Sol
Des plaques d'OSB.

Equipements
Une baie vitrée en aluminium gris double vitrage donnant sur un toit terrasse étanché sur l'ensemble avec du goudron.





Des prises électriques et interrupteurs.

Sur l'arrière, une porte moulurée donne sur un dressing. Bien qu'il soit constitué de placoplâtre hydrofugé, je constate l'absence d'installation eau ou d'évacuation visible.

LA CHAMBRE 3

De retour dans le couloir, une seconde porte donne accès à une troisième chambre.

Plafond et murs
Un placoplâtre brut.

Sol
Des plaques d'OSB.

Equipements
Je constate l'absence de radiateur.

Des prises électriques.

Une fenêtre en aluminium double vitrage.

Depuis le couloir, toujours en poursuivant dans ce couloir, nous arrivons sur une quatrième chambre.

LA CHAMBRE 4

Une porte d'accès moulurée.

Plafond et murs
Un placoplâtre brut.



Sol
Des plaques d'OSB.

Equipements
Des prises électriques.

Une fenêtre en aluminium gris double vitrage.

Une fenêtre de toit.

Un radiateur radiant

Nous passons de nouveau dans le couloir afin d'atteindre la dernière porte à gauche

LA CHAMBRE 5



Une porte d'accès moulurée.

Plafond et murs
Du placoplâtre brut avec par endroit des jours.

Sol
Des plaques d'OSB.

Equipements
Une fenêtre en PVC double vitrage.

Des prises électriques.

A l'extrémité du couloir, on accède à une salle d'eau par une porte moulurée.

LA SALLE D'EAU

Cette salle d'eau est également accessible par le biais d'une autre porte moulurée depuis la chambre 1 située au rez de chaussée.

Plafond
Un placoplâtre brut.

Murs
Un placoplâtre hydrofugé brut. En partie haute, je constate l'absence de placoplâtre laissant apparaitre l'isolant.



Sol
Des plaques d'OSB.

Equipements
Une cabine de douche.

Un lavabo.



Une fenêtre de toit.