



# ADN79

65 rue des Marais - 79000 NIORT

Compagnie d'assurance : MMA IARD  
N° de police : 114.231.812 valide jusqu'au : 31/12/2021

Tél : 0549050842  
Email : contact@adn79.fr

Siret : 53480098200025  
Code NAF : 7120 B  
N° TVA : FR66534800982  
N° RCS : Niort 534800982

## Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment (DECRET 2006-1114 du 5 SEPTEMBRE 2006). Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007. Etabli en respect de la norme NF P 03-201 (février 2016)

### Dossier CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE / MEHOUN Dieudonné et Godwy

#### Établi à l'occasion de la vente de tout ou partie d'un immeuble bâti

#### Objet

La présente mission consiste à établir l'état du bâtiment relatif à la présence de termites, pour l'exonération de garantie de vice caché du vendeur d'un immeuble bâti dans les zones délimitées par arrêté préfectoral ; et ce, en référence à la loi n° 99-471 du 8 juin 1999, modifiée par l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 5 septembre 2006

#### Textes réglementaires et normatifs s'appliquant à la mission :

Conformément aux directives du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministère délégué à l'industrie, en application du code de la construction et de l'habitation :

Articles législatifs : L 133-5, L133-6, L. 271-4 à L. 271-6.

Articles réglementaires : R 133-7, R133-8, R 271-1 à R 271-5.

La mission et son rapport sont exécutés conformément à l'arrêté du ministère du logement du 29 mars 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites. Et selon la norme NF P 03-201.

#### Moyens d'investigation :

L'investigation selon la norme consiste à faire un examen le plus complet possible de la situation du bâtiment vis-à-vis des termites.

Cet état repose ainsi :

→ Pour les parties non bâties (10 m de distance par rapport à l'emprise du bâtiment et dans la limite de propriété)

Examen et éventuellement sondage des arbres et autres végétaux, souches, piquets de clôture, poteaux, planches ou autres débris de végétaux posés sur le sol, stockage de bois et tous matériaux contenant de la cellulose afin de détecter des indices d'infestation de termites ainsi que des zones propices au passage et/ou au développement des termites.

→ Pour le ou les bâtiments objet de la mission

Sur **l'ensemble des niveaux** (y compris les niveaux inférieurs non habités) et la **totalité des pièces et volumes** :

- Examen visuel de toutes les **parties visibles et accessibles**, avec une recherche des indices d'infestation et des zones propices au développement des termites. Lorsque cela est nécessaire, une lampe torche sera utilisée ainsi qu'une loupe de grossissement x10.

- **Sondages manuels non destructifs sur l'ensemble des éléments en bois** à l'aide d'un outil approprié (poinçon).

Sur les éléments en bois dégradés, les sondages sont approfondis et si nécessaire destructifs.

**Dans tous les cas**, l'intervention n'a pas pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.

### **Désignation du ou des bâtiments :**

Numéro (indice) : 1718-JE-CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE  
156 avenue Wilson  
Adresse complète : 79200 PARTHENAY  
Référence cadastrale : AN 69  
Désignation du ou des bâtiments : Maison ancienne d'habitation sur deux niveaux avec sous sol  
Permis date de construction : Avant 1949  
Autres informations : Traitements antérieurs : Non  
Conditions météorologique Pluvieux

### **Désignation du client**

#### **Désignation du Propriétaire :**

Nom : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE / MEHOUN Dieudonné et Godwy  
Adresse : 156 avenue Wilson  
79200 PARTHENAY

Personnes présentes sur le site : Le mandataire.

### **Désignation de l'opérateur de diagnostic**

Nom : ADN79 - Mr EPIARD Jean-Baptiste  
Raison Sociale : ADN79  
Adresse : 65 rue des Marais 79000 NIORT  
Numéro SIRET : 53480098200025  
Compagnie d'assurance : MMA IARD  
Numéro de police / date de validité: 114.231.812 valide jusqu'au : 31/12/2021

Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été certifiées par ABCIDIA CERTIFICATION 102 route de Limours 78479 SAINT REMY LES CHEVREUSE.  
n° de certification et date de validité : n°17-1071 - 14/12/2022

## Résultats détaillés du diagnostic d'infestation

Le tableau n°1 ci-dessous indique le résultat détaillé du diagnostic d'infestation (concernant les termites) pour chaque partie d'ouvrage contrôlée, ainsi que, le cas échéant, le type de termite détecté, la nature et la localisation de l'attaque.

La signification des abréviations employées figure à la suite du tableau.

Tableau n°1 : Identification des parties de bâtiments visitées et résultats du diagnostic (identification des éléments infestés par les termites ou ayant été infestés et ceux qui ne le sont pas)

BATIMENTS et parties de bâtiments visités (a)	OUVRAGES, parties d'ouvrages et éléments examinés (b)		RESULTAT du diagnostic d'infestation (c)
Entrée	Sol : Murs : Plafond : Autres :	(Parquet flottant - Aucun) (Plâtre - Peinture) (Plâtre - Peinture) Plinthe:(Bois Peinture) Porte cadre:(Bois Peinture) Porte cadre extérieur:(Bois Peinture) Porte ouvrant:(Bois Peinture) Porte ouvrant extérieur:(Bois Peinture)	Absence d'indices d'infestation.
Séjour	Sol : Murs : Plafond : Autres :	(Parquet flottant - Aucun) (Plâtre - Peinture) (Plâtre - Peinture) Plinthe:(Bois Peinture) Porte cadre:(Bois Peinture) Porte ouvrant:(Bois Peinture) Porte cadre extérieur:(Bois Peinture) Porte ouvrant extérieur:(Bois Peinture) Fenêtre cadre:(Bois Peinture) Fenêtre cadre extérieur:(Bois Peinture) Fenêtre ouvrant:(Bois Peinture) Fenêtre ouvrant extérieur:(Bois Peinture) Volet:(Bois Peinture) Marches:(Bois Peinture) Contremarche:(Bois Peinture)	Absence d'indices d'infestation.
Sous sol	Sol : Murs : Plafond : Autres :	Dalle béton pierre/enduit plancher haut bois/solives bois/platre Tout élément bois	Absence d'indice d'infestation
Cuisine	Sol : Murs : Plafond : Autres :	(Carrelage - Aucun) (Plâtre - Peinture) (Plâtre - Peinture) Plinthe:(Bois Peinture) Porte cadre:(Bois Peinture) Porte ouvrant:(Bois Peinture) Porte cadre extérieur:(Bois Peinture) Porte ouvrant extérieur:(Bois Peinture) Fenêtre cadre:(Bois Peinture) Fenêtre cadre extérieur:(Bois Peinture) Fenêtre ouvrant:(Bois Peinture) Fenêtre ouvrant extérieur:(Bois Peinture) Volet:(Bois Peinture)	Absence d'indices d'infestation.
Palier	Sol : Murs : Plafond : Autres :	(Parquet flottant - Aucun) (Plâtre - Peinture) (Plâtre - Peinture) Plinthe:(Bois Peinture) Porte cadre:(Bois Peinture) Porte ouvrant:(Bois Peinture) Porte cadre extérieur:(Bois Peinture) Porte ouvrant extérieur:(Bois Peinture) Placard cadre:(Bois Peinture) Placard ouvrant:(Bois Peinture)	Absence d'indices d'infestation.

<b>BATIMENTS et parties de bâtiments visités (a)</b>	<b>OUVRAGES, parties d'ouvrages et éléments examinés (b)</b>		<b>RESULTAT du diagnostic d'infestation (c)</b>
Dégagement	Sol : Murs : Plafond : Autres :	(Parquet flottant - Aucun) (Plâtre - Peinture) (Plâtre - Peinture) Plinthe:(Bois Peinture) Porte cadre:(Bois Peinture) Porte ouvrant:(Bois Peinture)	Absence d'indices d'infestation.
Dressing	Sol : Murs : Plafond : Autres :	(Parquet flottant - Aucun) (Plâtre - Peinture) (Plâtre - Peinture) Porte cadre:(Bois Peinture) Porte ouvrant:(Bois Peinture)	Absence d'indices d'infestation.
Bureau	Sol : Murs : Plafond : Autres :	(Parquet flottant - Aucun) (Plâtre - Peinture) (Plâtre - Peinture) Plinthe:(Bois Peinture) Porte cadre:(Bois Peinture) Porte ouvrant:(Bois Peinture) Fenêtre cadre:(Bois Peinture) Fenêtre cadre extérieur:(Bois Peinture) Fenêtre ouvrant:(Bois Peinture) Fenêtre ouvrant extérieur:(Bois Peinture) Volet:(Bois Peinture)	Absence d'indices d'infestation.
Chambre 1	Sol : Murs : Plafond : Autres :	(Parquet flottant - Aucun) (Plâtre - Peinture) (Plâtre - Peinture) Plinthe:(Bois Peinture) Porte cadre:(Bois Peinture) Porte ouvrant:(Bois Peinture) Fenêtre cadre:(Bois Peinture) Fenêtre cadre extérieur:(Bois Peinture) Fenêtre ouvrant:(Bois Peinture) Fenêtre ouvrant extérieur:(Bois Peinture) Volet:(Bois Peinture)	Absence d'indices d'infestation.
Grenier	Sol : Murs : Plafond : Autres :	Plancher bois/isolation pierre enduit volige/éléments de charpente feuillus et résineux Tout élément bois	Absence d'indice d'infestation
Chambre 2	Sol : Murs : Plafond : Autres :	(Bois - Jonc de mer) (Plâtre - Peinture) (Plâtre - Peinture) Plinthe:(Bois Peinture) Porte cadre:(Bois Peinture) Porte ouvrant:(Bois Peinture) Fenêtre cadre:(Bois Peinture) Fenêtre cadre extérieur:(Bois Peinture) Fenêtre ouvrant:(Bois Peinture) Fenêtre ouvrant extérieur:(Bois Peinture) Volet:(Bois Peinture)	Absence d'indices d'infestation.
Salle de bain	Sol : Murs : Plafond : Autres :	(Carrelage - Aucun) (Plâtre - Peinture) (Plâtre - Peinture) Plinthe:(Bois Peinture) Porte cadre:(Bois Peinture) Porte ouvrant:(Bois Peinture) Fenêtre cadre:(Bois Peinture) Fenêtre cadre extérieur:(Bois Peinture) Fenêtre ouvrant:(Bois Peinture) Fenêtre ouvrant extérieur:(Bois Peinture) Volet:(Bois Peinture)	Absence d'indices d'infestation.
WC	Sol : Murs : Plafond : Autres :	(Parquet flottant - Aucun) (Plâtre - Peinture) (Plâtre - Peinture) Plinthe:(Bois Peinture) Porte cadre:(Bois Peinture) Porte ouvrant:(Bois Peinture)	Absence d'indices d'infestation.
Jardin	Sol : Murs : Plafond : Autres :	Terre aucun aucun Abord du bâtiment (arbres-plantes-souches- piquets-débris-regards-etc...)	Absence d'indice d'infestation

BATIMENTS et parties de bâtiments visités (a)	OUVRAGES, parties d'ouvrages et éléments examinés (b)		RESULTAT du diagnostic d'infestation (c)
Abri	Sol : Murs : Plafond : Autres :	Dalle béton parpaing plaques ondulées amiante ciment/éléments de charpente résineux Tout élément bois	Absence d'indice d'infestation

a) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.

(b) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes,...

(c) Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature et la localisation.

BATIMENTS et parties de bâtiments visités (1)	INFESTATION (Indices, nature)
Entrée	Absence d'indice d'infestation de termites
Séjour	Absence d'indice d'infestation de termites
Sous sol	Absence d'indice d'infestation de termites
Cuisine	Absence d'indice d'infestation de termites
Palier	Absence d'indice d'infestation de termites
Dégagement	Absence d'indice d'infestation de termites
Dressing	Absence d'indice d'infestation de termites
Bureau	Absence d'indice d'infestation de termites
Chambre 1	Absence d'indice d'infestation de termites
Grenier	Absence d'indice d'infestation de termites
Chambre 2	Absence d'indice d'infestation de termites
Salle de bain	Absence d'indice d'infestation de termites
WC	Absence d'indice d'infestation de termites
Jardin	Absence d'indice d'infestation de termites
Abri	Absence d'indice d'infestation de termites

(1) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.

### **Bâtiment, partie de bâtiment, ouvrage ou partie d'ouvrage non examinés**

Tableau n°2 : Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être visités et justification

Local	Justification
Aucun	

Tableau n°3 : Identification des ouvrages, parties d'ouvrage et éléments qui n'ont pas été examinés et justification

Local	Ouvrage ou partie d'ouvrage ou élément	Justification
Grenier (en partie)	Sol/solivage bois	Mise en œuvre d'une isolation
Cave (en partie)	plafond/éléments de plancher haut non visibles	Mise en œuvre de plâtre

*Nota : le Cabinet ADN79 s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties d'immeuble non visitées, dès lors que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées auront été prises par le propriétaire ou son mandataire.*

## Constatations diverses

### MAISON :

- Présence de dégâts de Vrillettes sur divers éléments d'escalier, diverses menuiseries
- Présence d'infiltration d'eau sur divers plafonds (chambre 2 et salle de bains) avec développement de moisissures
- Présence de moisissures sur les murs du placard du palier

### GRENIER :

- Présence de dégâts de Vrillettes sur divers éléments d'escalier, divers linteaux, divers éléments de plancher, divers éléments de charpente
- Présence de pourriture molle et de pourriture fibreuse sur diverses lames de plancher et divers éléments de charpente
- Présence d'infiltrations d'eau de part et d'autres de la charpente

### CAVE :

- Présence de dégâts de Vrillettes sur divers éléments d'escalier, divers éléments de plancher haut, diverses menuiseries
- Présence de pourriture fibreuse et de pourriture molle sur divers éléments de plancher haut et diverses menuiseries

Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature et le nombre. Cependant la situation de ces autres agents sera indiquée au regard des parties de bâtiments concernées.

## Synthèse

Nous n'avons pas constaté la présence d'indices de traces de termites le jour de l'expertise.

**Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite** et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission.

Visite effectuée le : 27/07/2021  
Visite effectuée par : ADN79 - Mr EPIARD  
Jean-Baptiste  
Durée de la mission :  
Rapport édité le : 27/07/2021 à : NIORT



*Nota 1 : Un modèle de rapport est fixé par arrêté.*

*Nota 2 : Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L 133-4 et R 133-3 du code de la construction et de l'habitation.*

*Nota 3 : Conformément à l'article L. 271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état*

## Attestation sur l'honneur

Je, soussigné ADN79 - Mr EPIARD Jean-Baptiste, atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L 271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation.

J'atteste également disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des constats et diagnostics composant le dossier.



Conformément à l'exigence de l'article R 271-3 du même code, j'atteste n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir le présent diagnostic.

En complément à cette attestation sur l'honneur, je joins mes états de compétences validés par la certification, ainsi que mon attestation d'assurance.



Certificat de compétence

**CERTIFICATS DE COMPÉTENCES**




N° 17-1071

Je soussigné  
Véronique DELMAY,  
Gestionnaire des Certifiés  
d'Abcidia  
atteste que:

**Jean-Baptiste EPIARD**

Estoertté(e) selon le référentiel dénommé Manuel de certification de personnes ABCIDIA pour la réalisation de missions suivantes :

Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine  
Date d'ent: 15/12/2017, date d'expiration: 14/12/2022




N° 17-1071

Je soussigné  
Véronique DELMAY,  
Gestionnaire des Certifiés  
d'Abcidia  
atteste que

**Jean-Baptiste EPIARD**

Estoertté(e) selon le référentiel dénommé Manuel de certification de personnes ABCIDIA pour la réalisation de missions suivantes :

Repérage et diagnostic amiante dans les immeubles bâtis  
Date d'ent: 24/01/2018, date d'expiration: 23/01/2023



N° 17-1071

Je soussigné  
Véronique DELMAY,  
Gestionnaire des Certifiés  
d'Abcidia  
atteste que

**Jean-Baptiste EPIARD**

Estoertté(e) selon le référentiel dénommé Manuel de certification de personnes ABCIDIA pour la réalisation de missions suivantes :

Constat de risque d'exposition au plomb  
Date d'ent: 14/12/2017, date d'expiration: 13/12/2022




N° 17-1071

Je soussigné  
Véronique DELMAY,  
Gestionnaire des Certifiés  
d'Abcidia  
atteste que

**Jean-Baptiste EPIARD**

Estoertté(e) selon le référentiel dénommé Manuel de certification de personnes ABCIDIA pour la réalisation de missions suivantes :

Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel  
Date d'ent: 25/01/2018, date d'expiration: 24/01/2023





N° 17-1071

Je soussigné  
Véronique DELMAY,  
Gestionnaire des Certifiés  
d'Abcidia  
atteste que

**Jean-Baptiste EPIARD**

Estoertté(e) selon le référentiel dénommé Manuel de certification de personnes ABCIDIA pour la réalisation de missions suivantes :

Etat de l'installation intérieure de gaz  
Date d'ent: 14/12/2017, date d'expiration: 13/12/2022



N° 17-1071

Je soussigné  
Véronique DELMAY,  
Gestionnaire des Certifiés  
d'Abcidia  
atteste que

**Jean-Baptiste EPIARD**

Estoertté(e) selon le référentiel dénommé Manuel de certification de personnes ABCIDIA pour la réalisation de missions suivantes :

Etat de l'installation intérieure électrique  
Date d'ent: 24/01/2018, date d'expiration: 23/01/2023

## Attestation d'assurance



### Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle

MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD certifie que

ADN  
Monsieur Franck PRIVE  
65 rue des marais  
79000 NIORT

Est titulaire d'un contrat d'assurance groupe n° 114.231.812, souscrit par la FIDI (Fédération Interprofessionnelle du Diagnostic Immobilier), garantissant sa responsabilité civile professionnelle pour ses activités de diagnostic immobilier.

Le montant de la garantie responsabilité civile professionnelle est fixé à 500 000 euros par sinistre et par technicien-diagnostiqueur. Au titre d'une même année, quel que soit le nombre de sinistres, le montant de la garantie ne pourra excéder 2 000 000 euros.

Date de prise d'effet du contrat : 01/01/2018

La présente attestation, valable pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit. Elle est établie sous réserve du paiement de la cotisation à échoir et ne peut engager les MMA au-delà des conditions générales et particulières du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Bordeaux, le 18 décembre 2020

L'assureur, par délégation, l'Agent Général

SUBERVIE ASSURANCES  
Agent Général exclusif MMA  
30, cours du Maréchal Juin - B.P 29  
33023 BORDEAUX CEDEX  
Tél : 05.56.91.20.67 Fax : 05.56.91.95.75  
Email : [subervie.assurances@mma.fr](mailto:subervie.assurances@mma.fr)  
SARL au capital de 401 222 €  
N° ORIAS : 07001677 [www.orias.fr](http://www.orias.fr)

  
SARL SUBERVIE ASSURANCES  
AU CAPITAL DE 401 222 € - RCS BORDEAUX 339 041 535  
N°ORIAS : 07001677 [WWW.ORIAS.FR](http://WWW.ORIAS.FR)  
30 COURS MARÉCHAL JUIN - BP 29  
33023 BORDEAUX CEDEX  
CONTACT@SUBERVIE-ASSURANCES.COM  
TEL : 05 56 91 20 67

F01034

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES / SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE A COTISATIONS FIXES / RCS LE MANS 775 652 126  
MMA IARD / SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 537 052 368 EUROS / RCS LE MANS 440 048 882

SIÈGES SOCIAUX : 14, BOULEVARD MARIE ET ALEXANDRE OYON - 72030 LE MANS CEDEX 9  
ENTREPRISES RÉGIES PAR LE CODE DES ASSURANCES

## ACTIVITES COUVERTES

Contrat Responsabilité Civile Professionnelle n° 114 231 812

### SOCLE DE BASE

#### Sur présentation d'une copie de certification :

- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Diagnostic de Risque d'Intoxication au Plomb (DRIP)
- Diagnostic Amiante avant-vente
- Dossier Technique Amiante (DTA)
- Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Evaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure électrique
- Diagnostic de Performance énergétique
- Diagnostic de repérage amiante sur navires battant pavillon français

#### Sur présentation d'une attestation de formation :

- Diagnostic technique global (sous couvert d'un BAC+3 dans le domaine technique du bâtiment)
- Mesurage loi « Carrez »
- Mesurage surface habitable
- Etat des lieux dans le cadre de l'établissement d'un prêt
- Elaboration de plans et croquis en phase APS, à l'exclusion de toute activité de conception
- Diagnostic des installations existantes d'assainissement
- Mesurage de concentration en radon
- Diagnostic du risque de plomb dans l'eau
- Diagnostic légionnelle
- Diagnostic thermographique
- Diagnostic d'infiltrométrie
- Diagnostic accessibilité aux personnes handicapées
- Etat des lieux locatifs
- Etablissement d'états descriptifs de division (calcul millième de copropriété)
- Diagnostic décence du logement
- Estimation de mise en valeur
- Etat des lieux relatif à la conformité aux normes d'habitabilité
- Document d'évaluation des risques (DUER) effectué uniquement dans le secteur de l'immobilier d'habitation pour le compte des Syndics et Gestionnaires d'immeubles
- Etat Risques et Environnement (ERP) pour les aléas naturels, miniers, ou technologiques, sismicité, potentiel radon et pollution
- Audit énergétique de maison individuelle (sur présentation d'une formation FEEBAT)
- Attestation RT 2012
- Expertise amiable
- Diagnostic sécurité piscine
- Diagnostic sécurité incendie
- Contrôle des travaux d'isolation des combles

### ACTIVITES OPTIONNELLES

#### Sur présentation des copies de certification et attestations de formation

#### **A. Diagnostic Agents d'infestation xylophage (autres que termites) ou lignivore dont méréule**

#### **B. Diagnostic « Amiante + »**

- Recherche d'Amiante avant Travaux ou Démolition
- Carottage bitume
- Diagnostic déchet

#### **C. Diagnostic Qualité de l'air**

- Mesures d'empoussièrement en fibre d'amiante dans l'air (sous réserves d'accréditation COFRAC)
- Qualité de l'Air Intérieur