



## CUISINE


**Accès :** par une marche, sol surélevé par rapport au salon-séjour.
**Sol :** carrelage ancien, plinthes anciennes.
**Murs :** en pierre, papier de verre et peinture vétustes. Faïence vétuste.
**Plafond :** mansardé, lambris bois et poutres apparentes.
**Ouvertures :** une porte-fenêtre vétuste en bois, une fenêtre deux battants bois avec survitrage.

***Equipements***

- Eclairage fonctionnel.
- Prises et interrupteurs en état. Installation électrique en travaux.
- Comptoir ouvert sur salon.
- Evier deux bacs émail avec mitigeur fonctionnel, placard bas ancien. Mobilier de cuisine non encastré.
- Ballon d'eau chaude vétuste et présentant une fuite.
- Un ancien conduit de cheminée amianté.













## BUANDERIE

**Accès :** porte isoplane.
**Sol :** carrelage ancien, plinthes anciennes.
**Murs :** enduit ancien. Faïence vétuste.
**Plafond :** mansardé, enduit ancien.
**Ouvertures :** une fenêtre vétuste, deux battants bois avec survitrage.

***Equipements***

- Eclairage fonctionnel.
- Prises et interrupteurs en état.
- Chaudière au fioul, réservoir plastique à l'extérieur.
- Installation électrique vétuste.
- Radiateur à eau.








## WC

**Accès :** porte isoplane bois.
**Sol :** surélevé, carrelage ancien, plinthes anciennes.
**Murs :** enduit ancien, peinture vétuste.
**Plafond :** mansardé, recouvert de panneaux métallique.
**Ouverture :** une fenêtre ancienne un battant bois.

***Equipements***

- Toilettes sèches.
- Eclairage fonctionnel.





## MEZZANINE

**Accès :** escalier droit en bois, garde-corps en bon état.
**Sol :** panneaux vétustes en bois compressé.
**Murs :** anciens et en travaux, tantôt grossièrement doublés de plaques de plâtre à l'état brut.
**Plafond :** mansardé, grossièrement doublés de plaques de plâtre à l'état brut. Poutres bois apparentes.
**Ouverture :** une fenêtre châssis fixe.

***Equipements***

- Eclairage fonctionnel.
- Prises et interrupteurs électriques à vérifier.





