

Contrôle de raccordement au réseau d'assainissement collectif

N° de contrôle : AC270CV22290

N° de dossier : STMAIX1658

INFORMATIONS GÉNÉRALES :

<u>Nom et Prénom :</u> BAAAAAABBBB		<u>Référence de la parcelle cadastrale (immeuble déclaré) :</u> AP 0001
<u>Adresse :</u> 43 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY 79400 SAINT MAIXENT L'ECOLE		<u>Adresse de l'immeuble contrôlé :</u> Identique à l'adresse du propriétaire
<u>Fixe :</u>	<u>Port :</u>	<u>Type d'immeuble :</u> Maison
<u>Mail :</u>		<u>Nature de l'occupation :</u> Logement principal

CONTRÔLE VENTE :


Date du contrôle : 05/12/2022

Contrôle réalisé par : Arthur FURNO

Personne présente lors du contrôle : Maître Gilles DESMOULINS

Important :

- Ce rapport ne porte que sur les éléments visibles et accessibles lors de la visite.
- Il ne préjuge pas de dysfonctionnements ultérieurs par mauvais entretien ou modifications ultérieures des points d'eau de l'immeuble.
- Schéma de principe du raccordement à l'assainissement collectif



**VÉRIFICATION DU RACCORDEMENT ET DES INSTALLATIONS DE L'IMMEUBLE
AU RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF :**

Points d'eau recensés :

*C = Conforme NC = Non Conforme

	Évier	Machine à laver	Lavabo	Douche	WC			
Cuisine	1 C	1 C						
Salle de bain			1 C	1 C	1 C			

CONCLUSION :

Raccordement : Conforme

Observation(s) :

Présence d'un siphon disconnecteur situé dans la cave. Nous préconisons un entretien régulier de celui-ci afin d'éviter les bouchages.

Fait à SAINT MAIXENT L'ÉCOLE, le 05/12/2022

Visa de l'autorité compétente :

Le président,
Daniel JOLLIT

