




SALLE D'EAU

Accès : porte bois coulissante.
Sol : parquet flottant en état.
Murs : faïence en état.
Plafond : mansardé, papier de verre et peinture en état.
Ouverture : une fenêtre de toit Vélux.

Equipements

- Eclairage fonctionnel.
- Cuvette suspendue HS.
- Prises et interrupteurs électriques en état.
- Cabine de douche ; bac receveur usagé, parois vitrées, faïence en état, mitigeur, flexible, pomme de douche, le tout est fonctionnel.
- VMC fonctionnel.
- Deux vasque émail chacune équipée d'un mitigeur fonctionnel, plan droit en bois mélaminé imitation chêne foncé, placard bas en état d'usage.
- Deux miroirs en état.
- Radiateur à eau en état.








CHAMBRE 2 (à gauche du palier)

Accès : porte isoplane.
Sol : parquet flottant en état, plinthes bois.
Murs : doublés, papier peint en état.
Plafond : mansardé, doublé, recouvert de panneaux en polystyrène.
Ouverture : une fenêtre de toit Vélux avec rideau occultant.


Equipements

- Eclairage fonctionnel.
- Prises et interrupteurs électriques en état d'usage.
- Radiateur à eau en état.










OLYMPIA

CHAMBRE 3 (à droite du palier)

Accès : porte post-formée bois.
Sol : parquet flottant en état, plinthes bois.
Murs : doublés, papier peint en état.
Plafond : mansardé, doublé, peinture en état.
Ouverture : une fenêtre de toit Vélux avec rideau occultant.

Equipements

- Eclairage fonctionnel.
- Prises et interrupteurs électriques en état d'usage.









EXTERIEURS

Maison d'habitation mitoyenne à l'est à la propriété cadastrée Section A n°144.

Façades enduit ancien, toiture en chape bitume.



